

TAV		ELABORATO		Stato di fatto - casermetta rilievo dei degradi	
C.04		SCALA 1:50		FOGLIO A1***	
Emissione	Data	Descrizione			
0	gen 2026	Consegna P.E.			
1					
2					

S1 - Parete nord
S2 - Parete nord, bordo porta
S3 - Parete est, fascia di zoccolatura
S4 - Parete sud
S5 - Parete sud, bordo finestra
S6 - Parete ovest, fascia di zoccolatura

spicconatura, reintegro intonaco, tinteggiatura
TOS25/1_02.A03.011.001
TOS25/1_03.E01.005.001
TOS25/1_F10.013.001

PROSPETTO NORD

Portone n.1:
 Restauro rivestimento ed elementi metallici
 Restauro elementi lignei

- **Portone n.3:**
Restauro elementi lignei
Reintegro pittorico

spicconatura, reintegro intonaco, tinteggiatura
TOS25/1_02.A03.011.001
TOS25/1_03.E01.005.001
TOS25/1_F10.013.001

PROSPETTO SUD

PROSPETTO EST

PROSPETTO OVEST