COMUNE DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SERRE ORTO BOTANICO, LUCCA, SERRE ANNI '90 - CUP J62F26000250004

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Relazione Fotografica

PFTE_1GEN_090_RF_SF_010_00

25-016

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	21/04/2026	PRIMA EMISSIONE	023A	001S	001A

COMMITTENTE:
Comune di Lucca
RUP Ing. Stefano Angelini

TEAM DI PROGETTAZIONE

Studio INTRE
RED STUDIO

Studio INTRE
Tel. 0583 491507
info@studiointre.it
P.IVA 02197070465

INDICE

INDICE 2
1 PREMESSA 3
2 PLANIMETRIA UBICATIVA 3
3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 4
3.1 SERRE ANNI '90 4
4 CONCLUSIONI 7

1 PREMESSA

Al fine di documentare lo stato dei luoghi e fornire un supporto visivo alla descrizione tecnica dell'intervento, è stata redatta la presente relazione fotografica composta da una serie di immagini rappresentative delle aree interessate.

Le fotografie sono state acquisite nel corso dei sopralluoghi effettuati dal personale tecnico e consentono di evidenziare, con immediatezza, le principali caratteristiche dei luoghi.

2 PLANIMETRIA UBICATIVA



Figura 1 - Ortofoto (Geoscopio Regione Toscana)

3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

3.1 SERRE ANNI '90




Figura 2 - Stato di fatto con indicazione delle riprese fotografiche



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6

4 CONCLUSIONI

La Relazione Fotografica si configura come parte integrante del progetto, fornendo un quadro documentale chiaro ed inequivocabile delle condizioni iniziali, a tutela della trasparenza amministrativa e della corretta esecuzione delle opere.